


HaN


ISTRUZIONI di MONTAGGIO
(Ottobre 2005)


ASSEMBLING INSTRUCTIONS
(October 2005)

SCHEDA PRODOTTO
(Edizione 2005)

TECHNICAL INFORMATION
(Edition 2005)








1 -Fissare il tappo superiore A con le viti B nella posizione indicata. Avvitare la barra filettata C sul tappo superiore A. Inserire la gamba e chiudere il tappo D con la rondella E e il dado F, usando la chiave a tubo G in dotazione.

1 -Fix upper plug A using screws B in the position shown in the drawing. Screw the threaded bar to upper plug A, insert the leg and close the lower plug with washer E and nut F using the equipped box spanner G.





1 -Nella versione gamba con fianco, avvitare i perni H sulle gambe appositamente forate. Inserire il fianco e fissarlo utilizzando il barilotto L come indicato nel disegno.

1 -In the version with side panel, screw bolts H on drilled legs. Insert the side and fix it using connections L as shown in the drawing.


A	Tappo superiore Upper plug
B	Vita 5 M4x15 TSP Screw 5 M4x15 TSP
C	Barra filettata Threaded bar
D	Tappo inferiore Lower plug
E	Rondella Washer
F	Dado esagonale 8M Nut 8M
G	Chiave a tubo Box spanner
H	Tirante Bolt
L	Barilotto Connection

1

**A**Vite 5 M^Ax10 TSP
Allen screw 5 M^Ax10 TSP**B**Vite 6 M^Ax10 TBL
Screw 6 M^Ax10 TBL**C**Lastrina
Metal plate**D**Martinetti
Jacks**F**Chiave a brugola
Allen wrench

- 1 -Unire il telaio e la flangia E con le viti A utilizzando la chiave F.
Fissare le travi intermedie nella posizione desiderata sul telaio sorviania utilizzando le lastrine C con le viti B e i martinetti D, come indicato nei disegni 2-3 e 4.
- 1 -Connect perimetrical beams to flange E using allen screws A and allen wrench F.
Fix middle beams in the required position using metal plates C screws B and jacks D as shown in the drawings 2-3 and 4.

2



A

Vite 6 M4x15 TBL
Screw 6 M4x15 TBL


B

Aggiunto
Joint

1 -Appoggiare il telaio montato sul piano rovesciato e in corrispondenza delle bossole fissare gli agganci B con le viti A, come indicato nel disegno. IMPORTANTE : fare attenzione alla protezione del piano quando è capovolto. Si raccomanda di aprire la scatola di cartone e lasciarla sul pavimento, come mostrato nel disegno.


1 -Turn the desktop upside-down and position the frame. Fix it with joints B and screws A as shown in the drawing.
IMPORTANT : pay attention to protect the desktop when turning it. We suggest to open the carton and leave it on the floor as shown in the drawing.

3




1 -Fissare le piantane utilizzando le viti A e gli agganci B come indicato nel disegno.

1 -Fix pillar legs using screws A and joints B as shown in the drawing.




1 - Unire il telaio e le flange F e G con le viti A utilizzando la chiave E.
Utilizzare le lastrine C con le viti B e i martinetti D, come indicato nel disegno.



1 - Connect perimetrical beams to flanges F and G using allen screws A and allen wrench E.
Use metal plates C screws B and jacks D as shown in the drawing.



2 - Unire le travi inserendo le piastre H come indicato nel disegno e fissarle con i grani L avvitando senza forzare.

2 - Join the beams using metal plates H and fix them with screws L without forcing.







1 -Unire il telaio e la fangia E con le viti A utilizzando la chiave F.


Fissare le travi intermedie nella posizione indicata (vedi disegno sopra) sul telaio scrivania utilizzando le lastrine C con le viti B e i martinetti D, come indicato nei disegni 2-3.

1 -Connect perimetrical beams to flange E using allen screws A and allen wrench F.


Fix middle beams in the position indicated (see drawing above) using metal plates C screws B and jacks D as shown in the drawings 2-3.




A



D **E**



B **C**



A

Vite 6 MMax10 TBL
Screw 6 MMax10 TBL



B

Aggiaccio
Joint



C

Vite 6 MMax15 TSP
Screw 6 MMax15 TSP



D

Vite 4 MMax10 TBL (x Vetro)
Screw 4 MMax10 TBL (for glass)



E

Vite 4MMax15 TBL (x Legno)
Screw 4MMax25 TBL (for wood)



F

Rondella in Nylon (per Vetro)
Nylon washer (for glass)





G


Borchia di chiusura
Steel plug




1



①



②



③

A

Vite 6 MMax10 TBL
Screw 6 MMax10 TBL



B

Aggiaccio
Joint



C

Vite 6 MMax15 TSP
Screw 6 MMax15 TSP



D

Vite 4 MMax10 TBL (x Vetro)
Glass screw 4 MMax10 TBL



E

Vite 4MMax15 TBL (x Legno)
Wood screw 4Max25 TBL



F

Rondella in Nylon (per Vetro)
Nylon washer (for glass)




G

Borchia di chiusura
Steel plug





H

Vite senza testa per screen Vetro
Screw for glass screen



1 -Utilizzare il grano in Nylon H per regolare la mensola sullo screen in vetro.

1 -Use Nylon screw H to adjust position of the shelf on glass screen.



D

A

Perno
Pivots

B

Staffa
Stirrup

C


Grano 6MAX18
Screw without head 6MAX18

D

Grano 6MAX20 con testa
Screw with head 6MAX20


E


Chiave a brugola
Allen wrench



3 -Inserire le staffe con perno sul pannello screen.
3 -Insert stirrup with pivots on screen panel.

4 -Dopo aver fissato un piano scrivania inserire lo screen e il secondo piano contemporaneamente ed avvitare i grani utilizzando la chiave E.
4 -Fix one desktop then insert screen panel and second desktop in the sametime.
Tighten screws using allen wrench E.





A


Grano 6Mx10
Screw without head 6Mx10

B

Staffa
Bracket

- 1 -Unire le scrivanie inserendo la staffa B come indicato nel disegno e fissarle con i grani A avvitando senza forzare.
 1 -Join the desks using brackets B and fix them with screws A without forcing.

1



A

Vite 6 MMax15 TBL
Screw 6 MMax15 TBL




B


Aggancio
Joint





- 1 -Appoggiare il contenitore sulla scrivania montata.
1-Lean the box over the mounted desk.
- 2-Fissare gli agganci B con viti A come indicato sul disegno.
2-Fix it with joint's B and screws A as shown in the drawing.

2






- 1 -Fissare i piedini B sul fondo in corrispondenza dei fori di riferimento utilizzando le viti C.
- 2 -Avvitare i piedini regolabili E e livellare il fondo utilizzando la chiave di regolazione in dotazione A.
- 1 -Position the feet B on the holes of the base and fix them using screws C.
- 2 -Screw the adjustable feet E and level the base using the equipped allen wrench A.




- 1 -Fissare il top, il fondo e i fianchi di finitura usando le apposite viti G dopo aver inserito le bussole F. (Per facilitare il montaggio dei fianchi utilizzare gli spessori in plastica H).
- 1 -Insert bushes F and assemble the finishing top, bottom and sides using screws G. (for easier assembling the sides, use spacers H included)

A	Chiave a brugola Allen wrench
B	Piedini Feet
C	
D	Vita 3,5x16 TSP Screw 3,5x16 TSP
E	Copriforo Ø 10 Hole cover Ø 10
F	Piedini levigatori Levelling feet
G	Bussola in Nylon M4 Nylon bush M4
H	Vite 4MAx25 TBL Screw 4MAx25 TBL
I	Spessori Spacer
J	Spina Pin




- 1 -Fissare i piedini **B** sul fondo in corrispondenza dei fori di riferimento utilizzando le viti **C**.
- 2 -Avvitare i piedini regolabili **E** e livellare il fondo utilizzando la chiave di regolazione in dotazione **A**.

- 1 -Position the feet **B** on the holes of the base and fix them using screws **C**.
- 2 -Screw the adjustable feet **E** and level the base using the equipped allen screw **A**.



- 1 -Fissare i fianchetti al contenitore utilizzando le spine in plastica **F**. (vedi sopra)
- 2 -Fissare il top, il fondo e la schiera di finitura usando le apposite viti **H** dopo aver inserito le bussola **G**. (vedi sotto)

- 1 -Fix the small sides to the cabinet using plastic pins **F**. (see above)
- 2 -Insert bushes **G** into holes and assemble the finishing top, base and back using screws **H**. (see below)



- 1 -Montare i supporti **L** sui fianchi. Inserire i reggiriplano **M** e agganciare i ripiano mobile.
 - 2 -Fissare le cerniere **N** sulle ante ruotando le apposite alette. Montare le ante usando le viti premontate. Fissare le maniglie con le viti **H**.
- 1 -Fix supports **L** to sides. Insert shelf supports **M** and position the shelf.
2 -Fix hinges **N** turning their wings. Assemble the doors using the pre-mounted screws. Fix handles using **H** screws.

A
Chiave a brugola
Allen screw



B
Piedini
Feet



C
Vite 3,5x16 TSP
Screw 3,5x16 TSP



D
Copriforo Ø 10
Hole cover Ø 10



E
Piedini levigatori
Levelling feet



F
Spine in plastica
Plastic pin



G
Bussola in Nylon M4
Nylon bush M4



H
Vite 4MAx25 TBL
Screw 4MAx25 TBL



I
Supporto
Support



J
Reggipiano
Shelf support



K
Cerniera
Hinge




L
Maniglia
Handle



1

- 1 -Fissare il piano scrivania.
 2 -Togliere il top del mobile scrivania e, dopo aver trapassato i fori necessari, inserire la piastra e fissarlo al telaio con le viti A.

- 1 -Fix the top to the frame.
 2 -Remove the top of the desk cabinet , pass through the pre-drilled holes and fix the top at the desk frame using metal plates and screws A.

2**A**



Vita 5 M4x30 TSP
 Screw 5 M4x30 TSP

ATTENZIONE :

In caso di scrivania con screen o reception, il top e il mobile vanno montati per ultimi.



ATTENTION :

In case of desk with screen or reception, top and cabinet must be assembled in the end



1

- 1 -Fissare il piano scrivania.
 2 -Togliere il top del tower con pressione e, dopo aver trapassato i fori necessari, inserire la piastra e fissarlo al telaio con le viti A.
 1 -Fix the top to the frame.
 2 -Remove the top of the tower, pass through the pre-drilled holes and fix the top at the desk frame using metal plates and screws A.

**2**

- 3 -Capovolgere la scrivania ed agganciare nuovamente il top al mobile tower.
 3 -Turn the writing desk and connect again the tower at the top.

A

Vite 5 M4x30 TSP
 Screw 5 M4x30 TSP







ATTENZIONE :

In caso di scrivania con screen o reception, il top e il mobile vanno montati per ultimi.

ATTENTION :

In case of desk with screen or reception, top and cabinet must be assembled in the end





A

Bariotto
Connection



B

Spina
Pin



C

Tirante
Bolt



D

Vite 6 M^Ax10 TBL
Screw 6 Max10 TBL



E

Vite 6 M^Ax15 TBL
Screw 6 Max15 TBL



F

Vite 6 M^Ax15 TSP
Screw 6 Max15 TSP





G


Aggiaccio
Joint




H

Chiave a brugola
Allen wrench





1



A

Vite 6 MMax18 TBL
Screw 6 MMax18 TBL

B

Vite 6 MMax12 TBL
Screw 6 MMax12 TBL

C

Perni
Pivots

D


Martinetti
Jacks

- 1 -Inserire i perni **C** sul modesty, come indicato nel disegno, e fissarli utilizzando le viti **B**.
- 2 -Fissare il modesty alla trave della scrivania con le viti **A** e i martinetti **D**.

1 -Insert pivots **C** in modesty panel as shown in the drawing and fix them using screws **B**.


2 -Fix modesty panel at perimetrical beam of the desk using screws **A** and jacks **D**.

2



- 1 -Fissare il modesty alla trave della scrivania con le viti **A** e i martinetti **D**.
- 1 -Fix modesty panel at perimetrical beam of the desk using screws **A** and jacks **D**.

1



A

Vite 5 MAX15 TSP
Screw 5 MAX15 TSP


B



Aggiaccio
Joint

- 1 -Inserire la mensola sulla trave esterna come indicato nel disegno e fissarla utilizzando l'aggancio B con le viti A.
- 1 -Insert shelf in external beam as per drawing. Fix it using joint B and screws A.

1



- 1 -Fissare le travi intermedie al porta CPU utilizzando le viti A e i martinetti C.
1 -Connect middle beams to CPU holder using screws A and Jacks C.

A

Viti 6 M4x10 TBL
Screw 6 M4x10 TBL



B

Lastrina
Metal plate




C

Martinetti
Jack




2



- 1 -Fissare le travi intermedie nella posizione desiderata sul telaio scrivania utilizzando le lastrine B, le viti A e i martinetti C.
1 -Fix middle beams at the desk frame in the required position using metal plates B, screws A and jacks C.


3



- 1 -Per posizionare il porta CPU correttamente, allentare le viti A e farlo scorrere sui binari delle travi intermedie.
1 -Loosen screws A and slide CPU holder on the rails of middle beams in order to fix it in the proper position.

1

Vaschetta portacavi
Cable tray



A

Vite 6 MMax10 TBL
Screw 6 MMax10 TBL

B

Martinetti
Jacks

C

Vite 4 MMax15 TBL
Screw 4 MMax15 TBL

D


Dado esagonale 4M
Nut 4M

1 -Aggiungere la vaschetta portacavi utilizzando i martinetti B e le viti A sulla trave interna.

1 -Connect cable tray to internal beam using jacks B and screws A.


2

Canalina passacavi
Vertebra for cables




1 -Aggiungere la canalina passacavi con le viti C e i dadi D.

1 -Connect vertebra fo cables using screws C and nuts D.



- 1 -Fissare i piedini F sul fondo in corrispondenza dei fori di riferimento utilizzando le viti D.
- 2 -Avvitare i piedini regolabili G e livellare il fondo utilizzando la chiave di regolazione in dotazione M.
- 1 -Position the feet F on the holes of the base and fix them using screws D.
- 2 -Screw the adjustable feet G and level the base using the equipped allen wrench M.




- 1 -Fissare il top di finitura usando le apposite viti B dopo aver inserito le bussola L nei fori del top.
- 2 -Fissare i fianchi di finitura con le viti A dopo aver inserito le bussola H e aver sfondato i fori indicati.
- 3 -Fissare il fondo utilizzando le viti C.
- 1 -Insert bushes L into holes and assemble the finishing top using screws B.
- 2 -Pass through pre-drilled holes, insert bush H and fix sides with screws A.
- 3 -Fix the base using screws C.


A	Vite 4MAx25 TBL Screw 4MAx25 TBL
B	Vite 6MAx25 TBL Screw 6MAx25 TBL
C	Vite 3,5x30 TSP Screw 3,5x30 TSP
D	Vite 3,5x16 TSP Screw 3,5x16 TSP
E	Copriforo Ø10 Hole cover Ø10
F	Piedini Feet
G	Piedini levigatori Levelling feet
H	Bussola in Nylon M4 Nylon bush M4
L	Bussola in Nylon M6 Nylon bush M6
M	Chiave a brugola Allen wrench

1


- 1 -Fissare il top di finitura usando le appropriate viti B dopo aver inserito le bussole E nei fori del top.
 - 2 -Fissare il fondo utilizzando le viti C.
- 1 -Insert bushes E into holes and assemble the finishing top using 2 screws B.
-Fix the base using screws C.

**2**

- 1 -Fissare i binari con le viti D sul coperchio e fondo come indicato. Inserire l'anta scorrevole sui binari.
- 1 -Fix rails to cover and base using screws D as per drawing. insert sliding doors.

**3**

- 1 -Fissare i fianchi di finitura con le viti A dopo aver inserito le bussole F e aver sfondato i fori indicati.
 - 2 -Per regolare l'anta, avvitare o svitare la vite del camello con un punteruolo.
- 1 -Pass through pre-drilled holes, insert bush F and fix sides with screws A.
2 -To regulate the door, screw or unscrew the truck with a pricker.

**A**

Vite 4Mx25 TBL
Screw 4Mx25 TBL

**B**

Vite 6Mx25 TBL
Screw 6Mx25 TBL

**C**

Vite 3,5x30 TSP
Screw 3,5x30 TSP

**D**

Vite 3,5x16 TSP
Screw 3,5x16 TSP





**E**


Bussola in Nylon M6
Nylon bush M6

**F**


Bussola in Nylon M4
Nylon bush M4







MARTEX



MARTEX S.p.A.

Stabilimento di : Via dei Soldi, 11 - 33070 Brugnera (PN) - ITALY

Tel. +39 0434 624056 Fax +39 0434 623973 (Export Dpt.) +39 0434 613148 (technical Dpt.)
<http://www.martex.it> e-mail:officedivision@martex.it